

附件1

邢台市第三轮省生态环境保护督察反馈问题整改台账

问题序号	反馈问题	整改目标	责任单位	验收单位	整改时限	整改措施	是否完成	整改进展 (对应每项措施逐项填报工作进展情况,要用数据、文件、行动、宣传等体现整改成效,杜绝照搬整改措施)	备注
13	市住建局建筑工地视频监控平台成摆设。市住建局视频监控平台发现问题、移交处置、整改复核等工作流程不明晰,管理不统一,对县(市、区)视频监控中心未制定规范管理相关要求。3月21日,省大气污染防治调度会议通报,邢台市41个建筑工地视频全部预览失败。督察还发现,视频监控平台无存储、回放、离线报警等关键功能;线路和摄像头故障后维修不及时,部分长时间不能正常使用,2134个摄像头中411个离线。随机抽查主城区万腾三期、惠鹏人工智能等3家建筑工地,视频监控均无法正常显示。	完善工作流程,优化平台功能,保障设备在线率稳定在90%以上,实现规范、高效管理	市住建局,各县(市、区)党委、政府,市经开区、高新区党工委和管委会	市住建局	2025年9月30日	(一)制定并印发《关于进一步加强建筑工地视频监控平台作用的通知》,修订《邢台市建筑工地视频监控平台巡查工作制度》及工具包模板,明确平台管理、运维、问题交办的规范要求。 (二)加强技术培训与支持。通过线上线下结合方式组织市、县两级视频监控人员以及住建工作人员参加管理规范培训。 (三)安排运维方调配专业技术人员对视频监控平台进行全面排查,对视频监控平台的系统功能升级。 (四)常态化开展自查自纠工作,通过长效机制形成工作台账,确保全市视频在线率在90%以上,视频监控画面稳定、清晰。	是	(一)按照相关要求,聘请了第三方运维机构,对发现问题及时处理整改,确保第一时间发现,第一时间整改。 (二)加强技术培训与支持,组织各在建工地视频监控管理人员参加管理规范培训。 (三)运维机构安排专人,对平台巡视,确保安全稳定运行。 (四)高新区所有建筑工地已全部进行联网,如出现掉线、画面不稳情况运维人员会第一时间进行整改。	